


¿Por qué el FaceID del iPhone X no funciona después de una reparación?

[Descargar Pdf](#)

miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No está supervisada por el personal de iFixit.



Introducción

La cámara infrarroja y el proyector de puntos como las partes principales del sistema Face ID están vinculados a la placa lógica única dentro de cada iPhone X. El iluminador por inundación funciona con el sistema Face ID y está vinculado a la placa lógica única dentro de cada iPhone X, por lo que falló después de reemplazarlo. Más detalles sobre la conclusión, visita

<https://www.etradesupply.com/blog/can-ip...>

Información obtenida desde ifixit.com y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)